

CONTRÔLE DE RACCORDEMENT D'UN IMMEUBLE AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

Lieu d'intervention : Propriétaire : XXXXXXXXXX
Adresse : 19 RUE DU COMMERCE
Commune : 63200 RIOM
Cadastre :
Réf dossier : EXT-120000426

Cette attestation fait état de la nature de l'installation à la date du contrôle le : 28/01/2021

- Elle est valable uniquement sur les points de contrôles suivants : vérification du bon raccordement au réseau eaux usées, vérification du lieu de rejet des eaux pluviales, vérification séparation eaux usées/eaux pluviales dans le domaine privé, présence d'un regard de branchement eaux usées en limite de propriété
- Tous les points de rejet non-contrôlés sont exclus de l'avis ;
- L'état des canalisations est fonctionnelle* sauf mention contraire (* pas de garantie sur l'état des canalisations enterrées).
- Références réglementaires : Article L2224-8 du CGCT ; Code de la santé publique (Article 1331-1 à 1331-15), Règlement sanitaire départemental,
- Règlement de service de la collectivité disponible sur semerap.fr.

Moyens utilisés pour le contrôle

Test au colorant ?	Oui
--------------------	-----

Boîte de branchement des eaux usées

Existe?	Oui
Visible ?	Oui
Nombre	1
Emplacement	sous domaine public
Reçoit	les eaux usées des deux appartements
Ecoulement dans la boîte ?	Bon

Collecteur principal

Statut	public sous domaine public
Type	séparatif

POINTS VERIFIES

EU = Réseau eaux usées

Désignation	Appartement n° 101	Appartement n° 301
salle d'eau n° 1	EU	EU
Salle d'eau n° 2	EU	
WC	EU	EU
Cuisine	EU	EU
Lave linge	EU	EU

Remarques sur l'installation :

Les eaux usées des deux appartements n°101 (lot 12 et 13) et 301 (lot 14) sont évacuées dans le réseau d'eaux usées de la rue via un regard de branchement situé en limite de propriété.

Cette attestation vaut uniquement pour le contrôle des eaux usées des deux appartements.

Délai de réalisation des travaux obligatoires :

Au vu des éléments constatés, pas de travaux à prévoir


AVIS DE CONFORMITE (des points contrôlés)

☒ **ABSENCE DE NON CONFORMITE**

☐ **NON CONFORME**

Le Technicien chargé de la visite

Laurent ROYAT



Le responsable du service

Sébastien CEREZO

